

## REFERENCIAL DE RVCC PROFISSIONAL

Área de educação e formação: 542 - Indústrias do Têxtil, Vestuário, Calçado e Couro

Qualificação: 542112 - Operador/a de Tecelagem

Nível de Qualificação do QNQ: 2

Nível de Qualificação do QEQ: 2

Data de entrada em vigor do referencial de formação associado: 15 de outubro de 2019

### Unidades de Competência (UC) PRÉ-DEFINIDAS\*

Tarefas	Conhecimentos e saberes sociais e relacionais	Ponderação** (1 a 5)
<b>UC 1 - Preparar a urdissagem</b>		
UFCD 2237 - Operações de preparação à urdissagem		
1.1 - Elabora fichas técnicas de urdissagem	Noções de matérias-primas (UFCD 2236); Titulação da matéria-prima (UFCD 2236); Cálculos de urdissagem (UFCD 2236); Preenchimento de fichas de urdissagem (UFCD 2237).	4
1.2 - Efectua operações de preparação à urdissagem	Conceitos de urdissagem (UFCD 2236); Urdissagem com centragem de faixas (UFCD 2237); Controlo de Qualidade (UFCD 2237); Regras de Higiene e Segurança no Trabalho (UFCD 2237).	4
<b>UC 2 - Carregar as máquinas de urdir</b>		
UFCD 2238 - Carregamento das máquinas de urdir		
2.1 - Carrega as máquinas de urdir	Conceitos de urdissagem (UFCD 2236); Constituição das máquinas de urdir (UFCD 2242); Montagem em diferentes tipos de casal / esquinadeira (UFCD 2238); Tensões do casal / esquinadeira (UFCD 2238); Detectores de quebras (UFCD 2238); Picagem do pente da cruz e pente móvel (UFCD 2238); Carro de urdissagem e terminal da máquina (UFCD 2238); Controlo de qualidade (UFCD 2238); Regras de Higiene e segurança no trabalho (UFCD 2238).	5
<b>UC 3 - Conduzir as máquinas de urdir</b>		
UFCD 2239 - Condução das máquinas de urdir		
3.1 - Conduz as máquinas de urdir	Constituição e funcionamento das máquinas de urdir (UFCD 2242); Conceitos de urdissagem (UFCD 2236); Primeira faixa a urdir (UFCD 2239); Terminal (UFCD 2239); Urdissagem (UFCD 2239); Controlo de qualidade (UFCD 2239); Regras de Higiene e segurança no trabalho (UFCD 2239).	5
<b>UC 4 - Transferir teias</b>		
UFCD 2240 - Transferência de teias		
4.1 - Executa a transferência de teias	Transferência de teia / variações de tensão (UFCD 2240); Banho de encolagem / ensimagem (UFCD 2240); Tensão de enrolamento (UFCD 2240); Controlo de qualidade (UFCD 2240); Regras de Higiene e segurança no trabalho (UFCD 2240).	4
<b>UC 5 - Preparar teias</b>		
UFCD 2244 - Preparação de teias		
5.1 - Monta aparelhos para preparação de teias	Noções de matérias-primas (UFCD 2241); Titulação da matéria-prima (UFCD 2241); Órgão da urdeira (UFCD 2244); Cavalete de preparação (UFCD 2244); Operação de empear / remeter (UFCD 2244); Perchadas / quadros de liços (UFCD 2244); Controlo de qualidade (UFCD 2244); Regras de Higiene e segurança no trabalho (UFCD 2244).	5
<b>UC 6 - Empear / remeter</b>		
UFCD 2245 - Operação de empear/remeter		
6.1 - Empeira / remete	Noção de Estrutura de tecidos (UFCD 2243); Empear / remeter (UFCD 2245); Controlo de qualidade (UFCD 2245); Regras de Higiene e segurança no trabalho (UFCD 2245).	5
6.2 - Pica pente	Noção de Estrutura de tecidos (UFCD 2243); Picar pente (UFCD 2245); Controlo de qualidade (UFCD 2245); Regras de Higiene e segurança no trabalho (UFCD 2245).	5
<b>UC 7 - Montar aparelhos / teias no tear</b>		
UFCD 2246 - Montagem de aparelhos/teias no tear		
7.1 - Monta aparelhos no tear	Aparelho / teia no tear (UFCD 2246); Perchadas / quadro de liços, pente e caça teia / quebra teias (UFCD 2246); Montagem do conjunto no tear (UFCD 2246); Colocação das lamelas nos fios da teia (UFCD 2246); Controlo de qualidade (UFCD 2246); Regras de Higiene e segurança no trabalho (UFCD 2246).	5
<b>UC 8 - Atar teias</b>		
UFCD 2247 - Atar teias		
8.1 - Prepara a atadela / Atagem de teias	Preparação da teia (UFCD 2247); Controlo de qualidade (UFCD 2247); Regras de Higiene e segurança no trabalho (UFCD 2247).	5
8.2 - Ata teias	Atadela / atagem de teias (UFCD 2247); Cola para detectar defeitos (UFCD 2247); Controlo de qualidade (UFCD 2247); Regras de Higiene e segurança no trabalho (UFCD 2247).	5

<b>UC 9 - Carregar e conduzir teares</b>		
UFCD 2251 - Carregamento e condução de teares		
9.1 - Opera com os teares	Noções de matérias-primas (UFCD 2248); Conceitos de urdissagem (UFCD 2248); Estrutura de tecidos (UFCD 2248); Identificar e analisar amostras mediante a estrutura de tecidos (UFCD 2248); Remissa e picado (UFCD 2249); Mecanismos dos teares (UFCD 2252); Funções e funcionamento dos teares (UFCD 2250); Controlo de qualidade (UFCD 2251); Regras de Higiene e segurança no trabalho (UFCD 2251).	5
<b>UC 10 - Detectar e corrigir defeitos</b>		
UFCD 2253 - Reconhecimento de defeitos nos tecidos		
10.1 - Detecta e corrige defeitos	Defeitos nos tecidos (UFCD 2253); Reparação dos defeitos (UFCD 2253); Controlo de qualidade (UFCD 2253); Regras de Higiene e segurança no trabalho (UFCD 2253).	5
<b>UC 11 - Executar operações de manutenção, limpeza e lubrificação do tear</b>		
UFCD 2254 - Manutenção, limpeza e lubrificação dos teares		
11.1 - Executa operações de limpeza do posto de trabalho	Limpeza das máquinas (UFCD 2254); Controlo de qualidade (UFCD 2254); Regras de Higiene e segurança no trabalho (UFCD 2254).	4
11.2 - Executa operações básicas de manutenção ao nível do posto de trabalho	Operações básicas de manutenção ao nível do posto de trabalho (UFCD 2254); Controlo de qualidade (UFCD 2254); Regras de Higiene e segurança no trabalho (UFCD 2254).	4
<b>UC 12 - Inspeccionar defeitos nos tecidos em xerga / ao cair do tear</b>		
UFCD 2256 - Inspeção de defeitos nos tecidos em xerga/ao cair do tear		
12.1 - Inspecciona defeitos nos tecidos em xerga / ao cair do tear	Estrutura de tecidos (UFCD 2243); Defeitos nos tecidos (UFCD 2256); Controlo de qualidade (2256); Regras de Higiene e segurança no trabalho (UFCD 2256).	4
<b>UC 13 - Corrigir defeitos nos tecidos em xerga / ao cair do tear</b>		
UFCD 2257 - Correção de defeitos nos tecidos em xerga/ao cair do tear		
13.1 - Corrige defeitos nos tecidos em xerga / ao cair do tear	Estrutura de tecidos (UFCD 2243); Material para cerzir (UFCD 2257); Correção dos defeitos (UFCD 2257); Controlo de qualidade (UFCD 2257); Regras de Higiene e segurança no trabalho (UFCD 2257).	4
<b>UC 14 - Analisar defeitos em tecidos ultimados</b>		
UFCD 2258 - Análise de defeitos em tecidos ultimados		
14.1 - Analisa defeitos em tecidos ultimados	Estrutura de tecidos (UFCD 2243); Defeitos nos tecidos (UFCD 2258); Utilização de revistadeira (UFCD 2258); Controlo de qualidade (UFCD 2258); Regras de Higiene e segurança no trabalho (UFCD 2258).	4
<b>UC 15 - Controlar e seleccionar tecidos ultimados</b>		
UFCD 2259 - Controlo e seleção de tecidos ultimados		
15.1 - Controla e selecciona tecidos ultimados	Artigos defeituosos (UFCD 2259); Controlo de qualidade (UFCD 2259); Regras de Higiene e segurança no trabalho (UFCD 2259).	4
<b>UC 16 - Corrigir defeitos em tecidos ultimados</b>		
UFCD 2260 - Correção de defeitos em tecidos ultimados		
16.1 - Corrige defeitos em tecidos ultimados	Estrutura de tecidos (UFCD 2243); Defeitos nos tecidos ultimados (UFCD 2260); Regras de Higiene e segurança no trabalho (UFCD 2260).	4

**Notas:**

\* - Unidades elementares que integram a qualificação e, como tal, constituem unidades de validação e certificação obrigatórias.

\*\* - A ponderação traduz o grau de importância de cada uma das tarefas no âmbito da UC respetiva. As tarefas com ponderação 5, consideradas fundamentais e imprescindíveis no âmbito da UC, assumem um carácter eliminatório para a sua validação.

\*\*\* -